



Placas e Adaptadores Flexport

As Placas, conversores e adaptadores Flexport são desenvolvidas com tecnologia de ponta e fabricadas para atender as necessidades dos clientes no que se refere à comunicação entre microcomputadores e outros periféricos.



**Este manual contém instruções para instalação
do cabo adaptador
USB para 1 Porta Paralela
F5211e (FX 1P USB)**



FLEXPORT
CONEXÃO INTELIGENTE

**Manual do Usuário
Ver. 4.00**

**Todos os nomes e marcas registradas pertencem a
seus respectivos proprietários**

Recursos disponíveis

Recursos e características

- Compatível com o padrão USB 1.1
- Compatível com a especificação de Porta de Impressão USB 1.0
- Compatível com a especificação IEEE-1284 (interface paralela bi-direcional)
- Não requer recursos específicos de IRQ, DMA ou endereço I/O.
- Hot swap
- Plug & play
- Suporta Windows® 2000, XP and Vista

Conectores:

- 1 x Conector USB tipo A
- 1 x Conector Centronics Macho de 36 pinos
- Comprimento do cabo: 1.5m (ponta a ponta)

Conteúdo da Embalagem

- 1 cabo adaptador USB para 1-Porta Paralela
- 1 x Manual do usuário

Compatibilidade de Sistema

- Windows® 2000/XP/Vista
- Porta USB 1.1 ou superior

Instalação do driver

Para Windows® 2000&XP/Vista

O Windows® 2000, XP e o Vista seguem a especificação IEEE 1284 para realizar o tráfego no driver padrão do Windows.

Depois de conectar o Cabo conversor de USB para 1-Porta Paralela, o Windows® 2000, XP e Vista detectarão automaticamente o cabo e instalarão o driver necessário.

Para verificar a instalação Windows® 2000/XP/Vista

1. Clique com o botão direito em Meu Computador no Windows Explorer, então clique em Gerenciar. Clique em Gerenciador de Dispositivos.
2. Clique no sinal de + que aparece diante do item Controladores USB (Universal Serial Bus), e uma porta USB Printing Support deverá aparecer instalada.

Obrigado por adquirir produtos FLEXPOR.

FlexPort- Comércio de Equipamentos Eletrônicos LTDA.

suporte@flexport.com.br

www.flexport.com.br