




Coletor de Dados Zebra MC2180


Ergonômico, compacto e leve o coletor de dados Symbol Motorola MC2180 pode ser levado para qualquer ambiente de trabalho e foi projetado para ser utilizado apenas com uma mão.

SÉRIE MC2100

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO




FUNÇÕES




- | | |
|---|--|
| 1 Indicador LED | 7 Porta de entrada de alimentação |
| 2 Botão para aumentar volume (padrão) – programável | 8 Teclado |
| 3 Botão para diminuir volume (padrão) – programável | 9 Navegação |
| 4 Microfone | 10 Botão de varredura |
| 5 Botão Liga/Desliga | 11 Tela sensível ao toque (com protetor de tela) |
| 6 Conector de E/S | |

Nota:

- Para a inicialização a quente do MC21XX, pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga por cinco (5) segundos.
- Para a inicialização a frio do MC21XX:
 1. Pressione o botão Liga/Desliga para suspender o MC21XX. A janela **PowerKey Action** (Ação do botão Liga/Desliga) aparecerá.
 2. Toque em **Safe Battery Swap** (Troca segura de bateria).
 3. Aguarde até que o LED fique vermelho e desligue.
 4. Pressione simultaneamente o botão Liga/Desliga e as teclas **1** e **9**.



Notificações do LED



Status de carregamento:

- Verde firme: completamente carregada
- Âmbar piscando: carregando
- Âmbar piscando rápido: erro de carregamento


Status da captura de dados

- Vermelho: varredura ativa
- Verde: decodificação dourada

INTRODUÇÃO

1 Instalar um cartão microSD


1. Deslize a porta do cartão para baixo para desbloquear.
2. Levante a porta do cartão.
3. Insira o cartão microSD no suporte com os contatos dourados voltados para baixo.



NOTA:



a posição apropriada do cartão microSD — o conector do cartão (ou seja, a área dourada) deve estar voltada para baixo.

4. Abaixe a porta do cartão.
5. Deslize a porta do cartão para cima a fim de encaixá-lo corretamente.



Para substituir o cartão microSD, consulte o Guia do Usuário da Série MC2100 para obter as instruções.


2 Inserir a bateria




3 Carregar o MC21XX



Fonte de alimentação




Base com carregador/adaptador USB único



* Recomenda-se que este produto seja carregado por 24 horas antes do primeiro uso a fim de assegurar que a bateria interna esteja completamente carregada.

4 Carregar a bateria

Carregador de quatro baterias




Status de carregamento:

- Verde firme: completamente carregada
- Âmbar piscando: carregando
- Âmbar piscando rápido: erro de carregamento

REMOÇÃO DA BATERIA

1. Pressione o botão Liga/Desliga para suspender o MC21XX. A janela **PowerKey Action** (Ação do botão Liga/Desliga) aparecerá.
2. Toque em **Safe Battery Swap** (Troca segura de bateria).
3. Aguarde até que o LED fique vermelho e desligue.
4. Usando os polegares, empurre as duas travas de liberação da bateria. A bateria é ejetada suavemente do dispositivo.
5. Remova a bateria.




COMUNICAÇÃO

1 Instalar o ActiveSync®

Baixe o ActiveSync® 4.5 ou versão posterior do site <http://www.microsoft.com> e siga as instruções para instalar o ActiveSync no computador host.

2 Comunicar-se com o host



3 Criar uma parceria

Siga as instruções do ActiveSync na tela para estabelecer uma conexão entre o MC21XX e o computador host.

Para obter mais informações, visite:
<http://www.motorolasolutions.com/mc2100>

ACESSÓRIOS

Protetor de tela



A Motorola recomenda o uso de um protetor de tela para minimizar o desgaste. Os protetores de tela aumentam a durabilidade e a usabilidade dos visores de tela sensível ao toque. Os benefícios incluem:

- Proteção contra arranhões e envergaduras
- Superfície de toque e escrita durável com sensação tátil
- Resistente à abrasão e resíduos químicos
- Redução de ofuscamento
- Aparência sempre nova da tela do dispositivo
- Instalação rápida e fácil


A cobertura da garantia poderá ser afetada pela falta do uso do protetor de tela.

Um protetor de tela inicial já vem aplicado ao dispositivo MC21XX. Entre em contato com o gerente de conta local ou com a Motorola Solutions, Inc. para obter mais informações e detalhes sobre a compra.


Base com carregador/adaptador USB único



Base única para quatro carregadores
Base para quatro adaptadores Ethernet



Cabo adaptador de modem Cabo carregador/adaptador ActiveSync USB




Instalação do cordão de segurança


1. Passe as extremidades das correias através da barra da alça de mão.
2. Passe a extremidade da correia espessa através da fivela.
3. Passe a extremidade da correia fina através da fivela.
4. Passe um anel do cordão pelo espaço para o ministylus.
5. Passe a outra extremidade do cordão pelo anel.



INSTALAÇÃO DA ALÇA DE MÃO




1. Passe os dois anéis através dos dois orifícios de montagem.
2. Ajuste os anéis sobre a lingueta da alça.
3. Pressione a lingueta para baixo para prendê-la.
4. Passe as extremidades das correias através da barra da alça de mão.
5. Passe a extremidade da correia espessa através da fivela.
6. Passe a extremidade da correia fina através da fivela.
7. Passe um anel do cordão pelo espaço para o ministylus.
8. Passe a outra extremidade do cordão pelo anel.
9. Passe a extremidade do cordão através do orifício na barra da alça de mão.
10. Passe o ministylus através do anel do cordão.



OPÇÕES DE CAPTURA DE DADOS

Varrendo/Capturando imagens



Varredura a laser/linear



Capturando imagens



CONSIDERAÇÕES SOBRE ERGONOMIA



É recomendável tirar intervalos de descanso e alternar tarefas



Motorola Solutions, Inc.
1301 E. Algonquin Rd. Schaumburg, IL 60196-1078, EUA.
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo M estilizado são marcas comerciais ou marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são utilizadas sob licença. Todas as outras marcas pertencem a seus respectivos proprietários.

© 2011 Motorola Solutions, Inc. Todos os direitos reservados.



72-155017-01BP Revisão A – novembro de 2011

SÉRIE MC21XX GUIA DE INÍCIO RÁPIDO